

各位

CCS 株式会社

## LNSD 系列白色机种停产通知

敬启 正值腊月之际、祝贵公司日益兴盛。平日承蒙格外的关照，深表感谢。

CCS 公司决定于 **2023 年 6 月末 停止受理 LNSD 系列 LED 光源白色机种的订单。**

作为升级型号，我们准备了新机种产品，希望贵公司能继续惠顾。

具体细节如下：

### 1. 生产终止机种

生产终止机种		更新升级机种
产品型号		产品型号
LNSD-100SW		LNSD-100SW(A)
LNSD-200SW		LNSD-200SW(A)
LNSD-300SW		LNSD-300SW(A)
LNSD-400SW		LNSD-400SW(A)
LNSD-500SW		LNSD-500SW(A)
LNSD-600SW		LNSD-600SW(A)
LNSD-700SW		LNSD-700SW(A)
LNSD-800SW		LNSD-800SW(A)
LNSD-900SW		LNSD-900SW(A)
LNSD-1000SW		LNSD-1000SW(A)
LNSD-1100SW		LNSD-1100SW(A)
LNSD-1200SW	⇒	LNSD-1200SW(A)
LNSD-1300SW		LNSD-1300SW(A)
LNSD-1400SW		LNSD-1400SW(A)
LNSD-1500SW		LNSD-1500SW(A)
LNSD-1600SW		LNSD-1600SW(A)
LNSD-1700SW		LNSD-1700SW(A)
LNSD-1800SW		LNSD-1800SW(A)
LNSD-1900SW		LNSD-1900SW(A)
LNSD-2000SW		LNSD-2000SW(A)
LNSD-2100SW		LNSD-2100SW(A)

生产终止机种
产品型号
LNSD-2200SW
LNSD-2300SW
LNSD-2400SW
LNSD-2500SW
LNSD-2600SW
LNSD-2700SW
LNSD-2800SW
LNSD-2900SW
LNSD-3000SW
LNSD-100SW-HU
LNSD-200SW-HU
LNSD-300SW-HU
LNSD-400SW-HU
LNSD-500SW-HU
LNSD-600SW-HU
LNSD-700SW-HU
LNSD-800SW-HU
LNSD-900SW-HU
LNSD-1000SW-HU
LNSD-1100SW-HU
LNSD-1200SW-HU
LNSD-1300SW-HU
LNSD-1400SW-HU
LNSD-1500SW-HU
LNSD-1600SW-HU
LNSD-1700SW-HU
LNSD-1800SW-HU
LNSD-1900SW-HU
LNSD-2000SW-HU
LNSD-2100SW-HU
LNSD-2200SW-HU
LNSD-2300SW-HU
LNSD-2400SW-HU
LNSD-2500SW-HU
LNSD-2600SW-HU



更新升级机种
产品型号
LNSD-2200SW(A)
LNSD-2300SW(A)
LNSD-2400SW(A)
LNSD-2500SW(A)
LNSD-2600SW(A)
LNSD-2700SW(A)
LNSD-2800SW(A)
LNSD-2900SW(A)
LNSD-3000SW(A)
LNSD-100SW-HU(A)
LNSD-200SW-HU(A)
LNSD-300SW-HU(A)
LNSD-400SW-HU(A)
LNSD-500SW-HU(A)
LNSD-600SW-HU(A)
LNSD-700SW-HU(A)
LNSD-800SW-HU(A)
LNSD-900SW-HU(A)
LNSD-1000SW-HU(A)
LNSD-1100SW-HU(A)
LNSD-1200SW-HU(A)
LNSD-1300SW-HU(A)
LNSD-1400SW-HU(A)
LNSD-1500SW-HU(A)
LNSD-1600SW-HU(A)
LNSD-1700SW-HU(A)
LNSD-1800SW-HU(A)
LNSD-1900SW-HU(A)
LNSD-2000SW-HU(A)
LNSD-2100SW-HU(A)
LNSD-2200SW-HU(A)
LNSD-2300SW-HU(A)
LNSD-2400SW-HU(A)
LNSD-2500SW-HU(A)
LNSD-2600SW-HU(A)


生产终止机种	更新升级机种
产品型号	产品型号
LNSD-2700SW-HU	LNSD-2700SW-HU(A)
LNSD-2800SW-HU	LNSD-2800SW-HU(A)
LNSD-2900SW-HU	LNSD-2900SW-HU(A)
LNSD-3000SW-HU	LNSD-3000SW-HU(A)

## 2. 理由

上述机种使用的 LED 生产终止

## 3. 规格·性能的差异

由于安装在光源上的 LED 生产终止、LED 将产生变化。  
伴随着这个变化、相关色温会变低(偏黄)。



## 4. 最终接单日

**2023年6月末**

如果您有任何问题，欢迎来咨询我们。

以上